

仁和区安全生产突出问题

所在市、县(区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	江山大院	建筑施工	<ul style="list-style-type: none">1.施工电梯螺栓松动2.支模架顶托超过30cm3.现场应急物资配备不齐4.脚手架水平兜网固定不牢固5.现场配备的灭火器不足6.电梯井立面防护不到位	