

仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县<br>(区) | 检查点位 | 行业领域 | 问题隐患描述                  | 备注 |
|--------------|------|------|-------------------------|----|
| 仁和区          | 华芝   | 燃气   | 1.华芝路跳宝火锅液化气报警器安装位置过高   |    |
|              |      |      | 2.华芝路笨小孩菜市火锅气瓶存放于暴晒处    |    |
|              |      |      | 3.华芝路9号藕然间，液化气报警器安装不规范  |    |
|              |      |      | 4.华芝路10号土火锅，液化气报警器安装不规范 |    |