

## 仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县<br>(区) | 检查点位    | 行业领域 | 问题隐患描述     | 备注 |
|--------------|---------|------|------------|----|
| 仁和区          | 蜀缘餐饮    | 消防   | 1.消防栓有阻挡   |    |
|              |         |      | 2.燃气罐上堆放杂物 |    |
|              | 小辣椒品味酒楼 |      | 灭火器压力不足    |    |
|              | 百家宴银泰店  |      | 面点间无灭火器    |    |