

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	吉刻电竞酒店	商贸领域	消防通道和个别消防栓有阻挡	
仁和区	柏华酒店		14楼安全出口闭门器损坏	
仁和区	三百陆拾陆串串火锅		灭火器有阻挡	