

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	南山园区	工贸领域	1.部分钢卷底部支架安装不完善 2.气瓶未正确使用或设置防倾倒措施，气瓶间距不足 3.配电箱存在搭接不规范，无箱盖或未关盖情况 4.行吊挂钩防脱钩装置损坏。 5.存在部分员工未正确佩戴安全帽。 6.储气罐压力表未见年检标签。 7.20吨行吊未见年检报告	