

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	南山园区	工贸领域	<ul style="list-style-type: none">1.厂区消防器材数量不足，消防通道安全标识数量不足，需增设应急照明灯2.厂房后方废弃电缆线未拆除3.厂区内电箱处需增加警示标识4.未见厂房板材检测相关资料5.未见企业内部报告奖励制度	