

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	铜锣湾FIC二期花样年华A区	建筑	主体施工楼栋作业层电梯井水平防护滞后	
			卸料平台两侧临边防护设置不到位。	