

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花汽车运输总公司四分公司第二期经济适用房（新建14#楼）	建筑	脚手架上堆载材料较多，未清理	
			脚手架与主体结构间贯通，未设置水平防护	
			吊装钢丝绳断丝严重，未更换	