

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	马拉所砂矿	非煤矿山	特种作业人员挖机师傅和电工师傅未进行企业培训	
			有限空间未进行有限空间管理，缺乏标志标牌	
			技术人员未配备齐全	