

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	铜锣湾FIC二期花样年华A区	建筑	支模架未严格按照方案施工，个别立杆自由端较长	
			楼梯间、窗台边局部临边防护未设置到位	