

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区前进镇普达旅游康养民宿建设项目	建筑	脚手架开口处，未设置斜撑加固，且连墙件部分漏设	
			施工临时用电从脚手架上穿过，未设置防护套管	