

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区五十一酒水糖果仓储物流中心项目	建筑施工	1.现场未封闭施工，安全管理不到位 2.3#楼电梯井处“井”字架连墙措施和整体加强措施不足 3.3#楼5层未设置临边防护 4.项目经理未到岗履职 5.3#楼主楼内使用木质爬梯进行高处作业 6.3#楼1层整层脚手架未设置连墙件 7.3#楼脚手架局部存在挤压变形 8.3#楼脚手架与主体间超过15cm，贯通未采取水平防护 9.3#楼地下室有消防水池，属于有限空间，现场未辨识，且未在显著位置设置警示标识	