

四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司“8·7”

一般高处坠落事故责任追究和整改措施

落实情况评估报告

2023年8月7日8时7分许，在银泰城泰悦坊小区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约125万元。事故发生后，区政府委托区应急局组织事故调查组开展事故调查工作，按照“四不放过”原则，组织开展了事故调查，在事故调查基本事实基础上，为严肃追究事故责任和有效防范杜绝类似事故再次发生，提出了责任追究处理意见和整改措施，形成了事故调查报告。2023年10月18日，事故调查报告经《攀枝花市仁和区人民政府关于〈四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司“8·7”一般高处坠落事故调查报告〉的批复》（攀仁府〔2023〕78号）文批复同意。根据《四川省生产安全事故调查手册（试行）》规定，四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司“8·7”一般高处坠落事故(以下简称“8·7事故”)责任追究和整改措施落实评估组对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

一、评估工作组织及开展情况

攀枝花市仁和区安委会办公室成立由区应急管理局、区住建局、市公安局仁和分局、区总工会、仁和镇等单位有关人员为成员的评估组，按照要求对“8·7事故”责任追究和整改落实

情况开展了相关评估工作。评估组深入事故企业和相关管理部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查 and 听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。2024年10月14日，评估组召开会议，经充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任追究落实情况

对照《攀枝花市仁和区人民政府关于〈四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司“8·7”一般高处坠落事故调查报告〉的批复》（攀仁府〔2023〕78号）文件要求，梳理事故责任追究落实情况如下：

（一）行政处罚的人员

攀枝花市仁和区应急管理局对四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司法定代表人陈X予以处罚，现罚款2.16万元已执行到位。

攀枝花市仁和区应急管理局对装修工程承包人彭X予以处罚，现罚款2万元已执行到位。

（二）事故责任单位处理

四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司。对本次事故负有责任，攀枝花市仁和区应急管理局依法处以罚款35万元，现罚款已被法院立案强制执行。

三、事故整改措施落实情况

（一）事故发生单位落实防范和整改措施工作情况

事故责任单位四川攀枝花蛋壳装饰工程有限公司能深刻认识到本次事故的教训，积极配合落实整改，按照安全生产工作的要求积极落实好各项安全防范措施，进一步提高了思想认识，明确安全生产管理工作的重要性，严格执行安全生产相关法律法规。在安全生产管理方面进一步加强了隐患排查和治理。在事故调查期间，能配合事故调查组的调查，配合区住建局做好停工期间工程管理上安全隐患的整改。在事故发生后，事故责任单位进一步完善安全管理制度和岗位操作规程，认真落实各项安全管理规章制度，督促从业人员严格执行岗位安全技术操作规程，加强对施工现场安全检查、巡查工作，紧盯高处临边作业，紧盯安全防护措施落实，紧盯“三违”行为，切实纠正现场“三违”行为，切实落实安全生产主体责任。

（二）事故发生地政府、有关部门落实防范和整改措施工作情况

事故发生后区住建局对蛋壳公司进行约谈，督促其按照《建筑业企业资质标准》要求，依法取得建筑装修装饰工程专业承包资质后，方可从事承揽装修装饰工程施工作业。同时，区住建局对辖区装饰装修企业进行全面排查，打击各类违法违规行为，督促企业落实安全主体责任，避免同类事故重蹈覆辙。

四、评估意见

评估组认真核查了本起事故处理建议和整改措施落实情况相关文件资料。评估组认为，事故责任单位和责任人员均已

按照事故调查报告提出的处理建议落实到位，有关单位及部门能认真吸取此次事故教训，较好落实了事故调查报告提出的事故防范措施。