

# 仁和

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域
仁和区	仁和区人民医院	卫生

# 区安全生产突出问题

问题隐患描述
1.配电室绝缘手套、绝缘鞋未按时间检测
2.门诊楼后室外消火栓存在渗水问题、需维修
3.住院部六楼过道存在加床
4.住院部手术室后门楼顶板存在渗水现象
5.地下室堆放报废设备物资杂乱存在安全隐患

备注