

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	联通街	户外广告	户外广告招牌破损	
	四川中隆泰建设工程有限公司	轻工	未建立安全隐患排查整改台账	
	仁和区迤资工业园区污水处理厂	工业	迤资工业园区污水处理厂废水收集池等有限空间未开展辨识、无安全警示标识	