

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花市宏利达工贸有限公司	建材、化工	电源插座破损、包装车间未建立安全操作规程	
	攀枝花实佳俊建材有限公司		切割车间有部分电力线路裸露穿管、个别工人未戴安全帽	
	攀枝花宝恒新材料有限公司		原料油1号罐温度表失效、箱体绞龙减速机防护罩缺失3处	