

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县(区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区妇幼保健服务中心	卫生健康	<ul style="list-style-type: none"><li>1.一楼部分窗户安装防护栏未设置逃生窗口</li><li>2.肠道门诊旁灭火器超压</li><li>3.未按时更新配电设施维护信息公示栏</li><li>4.1号楼4楼妇产科住院部门口配电箱未锁闭</li><li>5.检验室内部分药品未离地存放</li><li>6.部分防火门生锈、闭门器损坏、闭合不严</li><li>7.污水处理房无有限空间标识</li><li>8.食堂留样记录更新不及时。食堂内灭火器周围及上方堆放杂物，灭火器被遮挡</li></ul>	