

仁和区安全生产突出问题

所在市、县(区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	中坝乡卫生院	卫生健康	1.单位自用厨房未配备灭火毯	
			2.宿舍2楼电箱“有电危险”标识掉落	
	赵春中医院		A栋3楼有杂物堆放在通道角落，发生紧急情况时影响疏散，存在隐患风险	
	仁昊诊所		1.诊所内无防滑标识 2.诊所内一个灭火器超过5年未充装	