

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花市贵利金属制品有限公司	电子、机械	配电箱未锁止、行吊防脱钩装置失效、切割机防护罩缺失	
仁和区	攀枝花市攀程博建材有限公司	电子、机械	安全警示标识标语老化、有限空间作业标识被粉尘覆盖且老化	