

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花市仁和区酱拐拐干锅店	餐饮	一处灭火器被遮挡	
	攀枝花市仁和区禧庭院里火锅店	餐饮	1.一处疏散通道堆放物品	
			2.未制定消防安全管理制度及应急疏散预案，无员工培训记录 3.部分线路未穿管保护	