

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	港联不动产服务（中国）股份有限公司 攀枝花分公司（泰悦居）	物业	1.3号楼34层合用前室堆放杂物	
仁和区	凉山鑫洁物业管理有限公司攀枝花分公 司（学府华庭）		2.水泵房防火门闭门器脱落  一处感烟探测器防尘罩未取，水泵房控制柜处于手动状 态，一处常闭防火门处于开启状态	