

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司福田加油站	危化	防火巡查、检查记录填写不规范。消防档案部分内容未签字，加盖公章	