

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花市仁和区优加佳教育信息咨询店 (个体工商户)	培训机构	东南侧活动房间内设置的应急照明灯安装位置过低	
	攀枝花兰庭华心教育信息咨询有限公司	培训机构	1.东侧211与212教室之间的通道上堆放办公桌，影响疏散通行 2.西侧走道尽端的教室通往室外的安全出口的门采用玻璃推拉门，且未设置安全出口标志，不符合要求。建议在东侧211与212教室之间的通道上开设一个安全出口	
	攀枝花市仁和区幼儿园香榭丽都分园	教育系统	安全出口标示牌损坏	