

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀钢集团生活服务有限公司攀枝花仁和 华芝广场吉靓轩超市店	超市	1.超市冻库通往背后安全出口的通道上堆放货物，影响有效疏散宽度 2.冻库与超市卖场之间的常闭式防火门处于开启状态 3.未确定消防重点部位、未确定承担灭火和组织疏散任务的人员（建立微型消防站）	