

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	四川拥华环保新材料有限责任公司	工贸领域	1.电动自行车充电区与物料区未分离 2.氧气瓶与乙炔瓶无防倾倒装置 3.物料车间临时用电使用花线、不规范 4.物料车间楼梯无护栏	