

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区第一污水处理厂及配套设施更新 项目	建筑施工	1.施工临时用电不符合要求	
			2.基坑未张贴安全警示标志	