

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区五十一酒水糖果仓储物流中心项 目	建筑	外脚手架作业层局部脚手板未满铺	
			楼层内安全警示标识不足	
	仁和区同德镇中心卫生院	医疗	医技楼配电箱警示标识损坏	