

## 仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县<br>(区) | 检查点位                               | 行业领域 | 问题隐患描述            | 备注 |
|--------------|------------------------------------|------|-------------------|----|
| 仁和区          | 攀枝花汽车运输总公司四分公司第二期<br>经济适用房（新建14#楼） | 建筑   | 主楼内个别楼层临边防护稳固不牢靠  |    |
|              |                                    |      | 主楼内个别手动工具存在私拉乱接问题 |    |