

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	中驰江山大院	建筑	12#楼地下室外墙脚手架开口处，未设置斜撑	
			12#楼一单元四层脚手架连墙件拆除，未恢复	