

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	金科三期二批次	建筑	外脚手架上建筑垃圾未及时清理	
			主楼楼层内个别楼层照明不足	
			楼层内安全警示标识不足	