

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区前进镇普达旅游康养民宿建设项目	房屋建筑	现场作业层三级箱设置不规范。	
			作业层安全警示标识不足。	
			木工加工区域灭火器配置不足。	