

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	华益巷17号猪肉销售	燃气	未安装液化气报警器	
	华益巷9号189汤包		软管不符合现行规范	
			液化气报警器未插电	