

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	华益巷20号猪肉销售	燃气	软管不符合现行规范	
			未安装液化气报警器	
			同一空间使用液化气和煤气	