

# 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花市攀西精神卫生防止中心综合楼 建设项目	建筑	脚手架连墙件存在漏设情况	
			支模架个别立杆未落地	
			起重吊装作业距离基坑较近	