

## 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区五十一酒水糖果仓储物流中心项 目	建筑	施工临时用电随地拖设, 未穿保护管	
			个别楼层临边防护拆除, 未恢复	
			支模架个别立杆自由端超过35cm	