

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	金科三期二批次	建筑	脚手架上堆放材料	
			脚手架在转角处，连墙件漏设	