

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	金科三期二批次	建筑	施工临时用电随地拖设	
			个别楼层临边防护拆除，未恢复	