

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	仁和区啊喇彝族乡中心卫生院	医疗	综合楼一楼大厅内外顶灯灯罩缺失	