

# 仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花花楸林木业有限公司	工贸	封边机、雕刻机下方有木屑	
			隐患排查不彻底	