

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	攀枝花锯林木业有限公司	工贸	新进员工还未开展教育培训	
			二氧化碳气瓶未设置防倾倒装置	