

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	金沙江·智慧物流商贸城项目一期一批次(B-18地块)	建筑领域	1. 楼梯间、楼层边临边防护拆除，不符合要求	
			2. 高处作业人员未佩戴五点式安全带	
			3. 个别吊篮只设置1根安全绳	
			4. 楼梯间、电梯间施工照明不符合要求	
			5. 安全通道被堵塞	