

仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县<br>(区) | 检查点位      | 行业领域 | 问题隐患描述           | 备注 |
|--------------|-----------|------|------------------|----|
| 仁和区          | 仁和区重庆烧鸡公  | 燃气领域 | 1.同一空间使用液化气和醇基燃料 |    |
|              |           |      | 2.未安装液化气报警装置     |    |
|              |           |      | 3.部分软管不符合规范      |    |
|              |           |      | 4.部分钢瓶为安装减压阀     |    |
|              | 仁和区生源醉鹅庄  |      | 1. 未安装液化气报警器     |    |
|              |           |      | 2. 软管不符合规范       |    |
|              |           |      | 3. 部分钢瓶未安装减压阀    |    |
|              | 重庆江北肥肠鱼   |      | 未安装液化气报警器        |    |
|              | 仁和区辣皇鱼火锅店 |      | 未安装液化气报警器        |    |