

仁和区安全生产突出问题

所在市、县 (区)	检查点位	行业领域	问题隐患描述	备注
仁和区	刘国斌诊所	卫生健康	1.诊所内堆放纸壳等杂物未及时清理 2.自用厨房未配备灭火器	
	春风牙科诊所		1.诊所内卫生间门口无防滑标识 2.医废间无消毒记录、堆放杂物	
	周华口腔		门口花盆处地面余水较多未及时处置，存在人员滑倒风险	
	攀枝花市第三人民医院		一处疏散楼梯内堆放杂物，水泵房一处管道阀门关闭	