

仁和区安全生产突出问题

| 所在市、县（区） | 检查点位 | 行业领域 | 问题隐患描述 | 备注 |
|----------|----------------------|------|-----------------------------------|----|
| 仁和区 | 攀枝花市仁和区致强机电经营部 | 商贸 | 1.部分电气线路老化裸露，存在电气火灾风险 | |
| | 攀枝花市仁和区瑞优生活超市（个体工商户） | | 2.未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案，未开展员工消防安全培训 | |
| | | | 安全出口处堆放货物 | |